



福島第二原子力発電所4号機主排気ダクトにおける空気漏えい箇所概略図


平成23年7月31日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所



4号機主排気ダクト支持脚溶接部における空気の漏えい箇所



6月7日確認



補修材で補修(塗装前)



7月31日地震後の状況

