

## 1～4号からの汚染水流出防止対策の工事状況について (スクリーン室の角落とし)

< 施工前 >



撮影時期：平成23年 5月頃  
場 所：2号機取水口上部  
撮 影：東京電力

< 施工後 >



撮影日：平成23年 6月30日  
場 所：2号機取水口上部  
撮 影：東京電力

< 設置作業 >



撮影日：平成23年 6月12日  
場 所：2号機取水口上部  
撮 影：東京電力

< 施工後(正面) >



撮影日：平成23年 6月30日  
場 所：2号機取水口（海側から撮影）  
撮 影：東京電力