



[ダウンロードはこちら >>](#)



(80)2号機取水口付近における汚染水の止水対策完了の状況【撮影年月日:H23.4.6】撮影者:当社社員 37/2145枚

[ダウンロードはこちら >>](#)

