

福島第一原子力発電所4号機原子炉建屋 使用済燃料プール底部の支持構造物の設置工事

平成23年6月8日
東京電力株式会社




鋼製支柱



鋼製支柱設置状況



鋼製支柱設置状況(着色部が支柱)
(32本中2本施工した状況)



イメージ

撮影日時:平成23年6月7日14時頃
撮影者:東京電力株式会社