





福島第二原子力発電所4号機主排気ダクトにおける空気漏えい箇所概略図

平成23年6月8日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所



4号機主排気ダクト支持脚溶接部における
空気の漏えい箇所（平成23年6月7日確認）



拡大